



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Республике Бурятия

Ключевская ул., д. 456, г. Улан-Удэ, 670013

тел/факс: (301-2) 41-24-11, 41-25-74, E-mail: org@03.rosпотребнадzor.ru <http://www.03.rosпотребнадzor.ru>

ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288, ИНН/КПП 0323121940/032301001

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

«21» мая 2021 г.

№ 72

г. Улан-Удэ

(место составления)

При проведении мероприятия по контролю (надзору) (либо при расследовании причин возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей), на основании распоряжения (приказа) руководителя (заместителя руководителя) № 36-п от 16 апреля 2021 в отношении юридического лица - Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №56 «Теремок» комбинированного вида г. Улан-Удэ, ОГРН 1020300904304, ИНН 0323080003

Юридический адрес: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, дом 18А,

Место фактического осуществления деятельности: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, дом 18А, ул. Солнечная, дом 9 А

(указать полное наименование объекта, адрес расположения, наименование юридического лица либо ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН, либо ФИО и адрес местожительства проверяемого гражданина)

Выявлены нарушения санитарного законодательства, выразившиеся в следующем:

1 корпус, ул. Терешковой, 18 А:

Не соблюдается площадь игровой на 1 ребенка, так

в группе №1 по списку 25 детей, S игровой 27,6кв.м., S на 1 ребенка – 1,1 кв.м. (при нормативе для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м2 на одного ребенка),

в группе №2 по списку 26 детей, S игровой – 27,6кв.м., S на 1 ребенка – 1,1 кв.м. (при нормативе для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м2 на одного ребенка),

в группе №5 по списку 35 детей, S игровой 58,0кв.м., S на 1 ребенка – 1,6 кв.м. (при нормативе для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м2 на одного ребенка),

в группе №10 по списку 37 детей, S игровой – 57,85кв.м., S на 1 ребенка – 1,5 кв.м. (при нормативе для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м2 на одного ребенка),

что является нарушением п. 3.1.1. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 (далее – СП 2.4.3648-20) предписывающего, что количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. Для группы раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м2 на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м2 на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки.

Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории имеют дефекты, в виде трещин и отсутствия в некоторых местах твердого покрытия, что является нарушением п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 предписывающего, что покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.

Над мочными ваннами в мочной кухонной посуды локальные вытяжные зонты не установлены, что является нарушением п. 2.13. санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), предписывающего, что зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам.

Очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем не проводились с инструментальным измерением объемов вытяжки воздуха, что является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 предписывающего, что обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха;

Уборочный инвентарь на пищеблоке хранится в цехах, что является нарушением п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предписывающего, что для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений должен выделяться отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого должно осуществляться в специально отведенных местах.

Не сохранена маркировка на сыр, что является нарушением п. 8.1.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предписывающего, что при организации питания детей не допускается пищевая продукция без маркировки.

В наличии емкости с наименованием «Рабочий раствор», отсутствует название средства, концентрация, дата приготовления, предельный срок годности, что является нарушением п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предписывающего, что емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств должны быть промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством). Контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств должен осуществляться в соответствии с программой производственного контроля.

Протоколы лабораторных исследований:

По результатам измерений световой среды установлено, что искусственное освещение при общем освещении не соответствуют требованиям при нормативе не менее 200лк в раздевальных помещениях и составляет:

- в средней группе №10, раздевальная (182±16,81лк),
- подготовительной группе №11, раздевальная (165±15,24лк),
- старшей группе №9, раздевальная (121±11,18лк),
- подготовительной группе №2, раздевальная (163±15,06лк),
- старшей группе №1, раздевальная (174±16,07лк),
- старшей группе №12, раздевальная (160±14,78лк),
- старшей группе №7, раздевальная (180±16,63лк),

что подтверждается протоколом лабораторных испытаний, экспертного заключения №П.23379 от 29.04.2021 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ», что является нарушением п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам, п. 151. санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21) предписывающих, что осветительные установки, независимо от используемых источников света и световых приборов, должны обеспечивать нормативные требования к общему искусственному освещению, согласно п.14 таблицы 5.52 нормируемое значение искусственного освещения раздевальной в групповой ячейке – не менее 200лк.

2 корпус, ул. Солнечная, 9А:

Не соблюдается групповая изоляция для каждой детской группы, так приемная для групп №15 и №16 общая, что является нарушением п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 предписывающего,

что планировка помещений дошкольных организаций и организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми, за исключением помещений, размещенных в жилых помещениях, должна обеспечить возможность формирования изолированных помещений для каждой детской группы (далее - групповая ячейка) - раздевальная комната, групповая комната, спальня, буфет, туалет, совмещенный с умывальной, наличие при необходимости дополнительных помещений для занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда, помещения для иных дополнительных занятий), а также иных помещений (помещения для оказания медицинской помощи, пищеблок, помещения для стирки белья) и помещений служебно-бытового назначения.

Очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем не проводились с инструментальным измерением объемов вытяжки воздуха, что является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 предписывающего, что обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха;

В наличии емкости с наименованием «Рабочий раствор», отсутствует название средства, концентрация, дата приготовления, предельный срок годности, что является нарушением п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предписывающего, что емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств должны быть промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством). Контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств должен осуществляться в соответствии с программой производственного контроля.

В группе №15 на 35 детей по списку в раздевальной предусмотрено 25 шкафов, что является нарушением п. 3.3. СП 2.4.3648-20 предписывающего, что для хранения верхней одежды раздевальные групповых ячеек оборудуются шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючками. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. Количество индивидуальных ячеек должно соответствовать списочному количеству детей в группе.

Не соблюдается поточность технологических процессов на пищеблоке, так напротив овощной зоны установлен стол с маркировкой «Готовая продукция» под столом на полке установлены разделочные доски с маркировкой «овощи сырые», «рыба сырая», «курица сырая», над столом на магнитном держателе размещены ножи с маркировками «хлеб», «овощи вареные», «мясо вареное», «рыба вареная», что является нарушением п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предписывающего, что в предприятиях общественного питания, оказывающих услуги общественного питания без выпуска пищевой продукции в свободное обращение, должна обеспечиваться последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала.

Над моечными ваннами локальные вытяжные зонты не установлены, что является нарушением п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, предписывающего, что зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам.

Повышенная влажность подвального помещения, в котором находится овощной склад, что является нарушением п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 предписывающего, что подвальные помещения должны быть сухими, не содержащими следы загрязнений, плесени и грибка, не допускается наличие в них мусора.

Покрытие производственного стола в мясо-рыбном цехе с дефектами, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 предписывающего, что производственные столы,

предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород.

Уборочный инвентарь на пищеблоке хранится в цехах, что является нарушением п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предписывающего, что для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений должен выделяться отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого должно осуществляться в специально отведенных местах.

указываются положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых были выявлены при проверке

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения заболеваний (отравлений) людей), руководствуясь ч.2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1 корпус, ул. Терешковой, 18 А:

1. Устранить нарушение п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20 предусмотрев количество детей в 4 группах №№1,2,5,10 (из 12) исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 кв.м. на 1 ребенка, для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 кв.м. на одного ребенка;
2. Устранить нарушение п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 провести ремонт проездов, подходов и дорожек на собственной территории. Твердое покрытие не должно иметь дефектов;
3. Устранить нарушение п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, оборудовать зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений;
4. ✓ Устранить нарушение п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 предусмотрев обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальным измерением объемов вытяжки воздуха;
5. Устранить нарушение п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предусмотрев специально отведенное место для хранения уборочного инвентаря пищеблока;
6. Устранить нарушение п. 8.1.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не допускать пищевую продукцию для питания детей без маркировки;
7. Устранить нарушение п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 маркировать емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством);
8. Устранить нарушение п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, п. 151 СанПиН 1.2.3685-21 заменить световые установки в раздевальных групп №№10,11,9,2,1,12,7. Световые установки должны обеспечивать нормируемое значение искусственного освещения раздевальной в групповой ячейке – не менее 200лк.

2 корпус, ул. Солнечной, 9 А:

9. ✓ Устранить нарушение п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 предусмотрев формирование изолированных помещений для каждой детской группы;
10. Устранить нарушение п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 провести ремонт проездов, подходов и дорожек на собственной территории. Твердое покрытие не должно иметь дефектов;
11. ✓ Устранить нарушение п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 предусмотрев обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальным измерением объемов вытяжки воздуха;
12. ✓ Устранить нарушение п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 маркировать емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств с указанием названия средства, его

концентрации, даты приготовления, предельного срока годности (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством);

13. Устранить нарушение п. 3.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 оборудовать группу №15 дополнительными шкафами для верхней одежды детей. Количество индивидуальных ячеек должно соответствовать списочному количеству детей в группе;
14. Устранить нарушение п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предусмотреть последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала;
15. Устранить нарушение п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, оборудовать зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений;
16. Устранить нарушение п. 2.3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предусмотреть ремонт овощехранилища, не допускать повышенной влажности, загрязнений, плесени и грибка, мусора;
17. Устранить нарушение п. 2.4.6.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 заменить стол в мясо-рыбном цехе на цельнометаллический, с покрытием устойчивым к действию моющих и дезинфекционных средств;
18. Устранить нарушение п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предусмотреть специально отведенное место для хранения уборочного инвентаря пищеблока.

Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий по предписанию возлагается на юридическое лицо – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №56 «Теремок» комбинированного вида г. Улан-Удэ

Срок выполнения предписания и представления информации о принятых мерах в письменном виде с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение в Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия:

до 29 августа 2021 г. включительно

представлению в качестве подтверждения выполнения предписания)

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в суд общей юрисдикции, Арбитражный суд, в вышестоящий орган государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в установленном законодательством порядке.

Ведущий специалист-эксперт
отдела надзора по гигиене питания,
по гигиене детей и подростков
Управления Роспотребнадзора по РБ
(должность)



(подпись)

(ФИО)

Гармаева С.В.

Копию настоящего предписания получил(а) «21» мая 2021 г.

Заведующая
ДС №56 «Теремок»
(должность)



(подпись)

Второва С.А.
(фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 22023141085098361660399424309462323140649109838

Владелец Анисимова Ирина Викторовна

Действителен с 19.09.2022 по 19.09.2023